

橋梁点検結果に基づく修繕実施(予定)橋梁

平成30年度

道路橋梁名	(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	全幅員(m)	管理者	点検記録	点検記録
						管理者名	判定区分	点検年度
大谷37号 (西中谷)橋	オオタニ37ゴウ (ニシナカニ)キョウ	町道かつらぎ 北部連絡線	1972	70.00	9.30	かつらぎ町	II	H29

平成31年度

道路橋梁名	(フリガナ)	路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	全幅員(m)	管理者	点検記録	点検記録
						管理者名	判定区分	判定区分
大谷41号橋	オオタニ41ゴウキョウ	町道かつらぎ 北部連絡線	1989	36.00	8.00	かつらぎ町	II	H28
妙寺67号橋	ミョウジ67ゴウキョウ	町道中飯降 1号線	不明	13.35	5.60	かつらぎ町	II	H27

※ 橋梁の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。

区 分	状 態
I 健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II 予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III 早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV 緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。